

Impregnerad Furutrall

Ytbehandling och underhåll

- Impregnerat virke behöver normalt inte underhållas, om inte särskilda estetiska hänsyn föreligger. Ytan grånar naturligt med tiden p.g.a. UV-bestrålning. Vi rekommenderar ej behandling med trall-olja då risken för mögeletablering är stor om ytan blir för fett. Om ni väljer att olja in ytan bör detta göras i omgångar med ett tunt lager vid varje strykning. Överflödiga olja skall omedelbart torkas bort efter sista strykningen.
- Är virket missfärgat, av till exempel smuts och sot eller angripet av missfärgande mögel-, blånadssvampar eller alger, bör det först tvättas rent. Trallen kan rengöras med grönsåpa och skurborste om nedsmutsningen är måttlig. Om ytan är kraftigt nedsmutsad bör **Cuprinol tralltvätt** användas, art nr 003436268. Detaljerad information om hur medlet skall appliceras finns på förpackningen.
- **OBS!** Använd ej högtryckstvätt vid rengöring och absolut ej roterande borste. Vatten kan tryckas in i virket och leda till fiberresning vilket kräver slipning av ytan.